



SNITT C - C

1:100

BRATT TERRENG
LAV VEGETASJON

VILLAVEIEN NR. 10

HAGE
PLEN OG LAV VEGETASJON

BRANNHYDRANT
SE VEDLEGG DETALJER
GAMMEL TYPE

VILLAVEIEN MED BRO

ADKOMSTVEI TIL
VILLAVEIEN NR. 13

GANGVEIFORBINDELSE
TIL SAM EYDES GATE

VILLAVEIEN NR. 13

BESKRIVELSE

Snitt C-C mot vest, er et tverrsnitt i målestokk 1:100 som vist i orienteringsplanen. Snittet beskriver Villaveien, bolig nr. 10 (Ove Bangs "funktisbolig") og stiforbindelse til Sam Eydes gate.

Terrenget er oversiktlig og velpleid vegetasjon bidrar til visuell kommunikasjon mellom bebyggelsen og Villaveien. Veien har jevn stigning og ligger flere meter høyere enn tomtene langs nedsiden. Dette gir oversikt langs veien og utsikt mot bebyggelsen og fabrikkbyggene nede i dalen. Store tomter med adkomstveier og plane hagearealer viser en betydelig terrengjustering i området.

VEGETASJON

Naturområdet mellom Sam Eydes gate og Villaveien har tett og variert vegetasjon. Sommertid gjør dette at det ikke er sikt eller kontakt mellom disse gatepartiene. Vegetasjonen mot nord er svært tett fra ytterkant av privatomtene. Langs veien og mellom bebyggelsen er vegetasjonen lav og hagene er velstelte. Dette bidrar til oversikt langs veien og kontakt mellom privathusene.

STIFORBINDELSE TIL SAM EYDES GATE

Mellom Villaveien nr. 11 og nr. 13 ligger det en sti/gangvei ned til Sam Eydes gate. På sørsiden av Villaveien nr. 11 svinger stien mot vest og kommer ned i Flekkebyen, bak Sam Eydes gate.

Tilstanden på stien er dårlig og enkelte steder har dekket sklidd ut. Fortetting i vegetasjonen vitner om liten bruksgrad. På flere steder finnes rekkverk i stål og enkelte plasser finnes rester etter trappetrinn i trevirke. Veien har adkomst til Villaveien nr. 9, 11, 13 og 15.

BRANNHYDRANT

(Se vedlegg: Detaljer, brann)

Mot Villaveien nr. 10, langs veikanten, står det en eldre brannhydrant merket Rjukan Salpeterverk. I en halvsirkel bak hydranten er det murt opp en støttemur i naturstein, som er delvis tildekket av vegetasjon.

VEI

I hele området har den offentlige veien et dekke av asfalt. Adkomst til privatomtene har grusdekke eller asfaltdekke frem til Villaveien. Asfaltdekket i Villaveien har flere sprekker som kan tyde på dårlig fundamentering. På innsiden av veien er det asfaltert en rennestein som en langsgående fordypning i veien. Grensene langs veiskulderen er svake og vegetasjon vokser inn på dekket.



VILLAVEIEN MOT VEST



VILLAVEIEN MOT ØST

PROSJEKT - REGISTRERING VILLAVEIEN

SNITT C - C 1:100

TINN KOMMUNE PLANAVDELINGEN

REGISTRERINGSDATO JUNI 2011 - SIDE 3.3